



Merk:	Audi	Tellerstand (km):	114035
Model:	A1 Sportback	Aantal deuren:	5
Type:	1.6 TDI Ambition Pro Line Business	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	9ZNN45	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:		Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WAUZZZ8X8DB008633	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Voorzijde
1e reg. internat.:	09/08/2012	Vermogen (kw):	66
1e reg. NL:	13/05/2015	Transmissie	Handgeschakeld
Kleur:	Wit ☐ Metallic	Aantal versnellingen	5
Gewicht rijklaar (kg)(kg):	1235	Cilinderinhoud(cc):	1598
Gewicht (kg):	1135	Aantal cilinders:	4
Wielbasis (cm)(cm):	247	Brandstofsoort:	Diesel
Topsnelheid (km/h):	182	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):	4.4	Euroklasse:	Euro 5
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):	3.4	Energielabel:	B
Gemiddeld verbruik (l/100 km):	3.8	Bijtellingsp. %:	22
Acceleratie (s):	11.6	CO2 (g/km):	99
Laadruimte (l):	1235	Aantal assen:	
Max. toelaatbaar gew. (kg):	1650	APK vervaldatum:	18/08/2019

Opties

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Centrale deurvergrendeling | ☒ Regensensor | ☒ Sportpakket (interieur) |
| ☒ Lichtsensor | ☒ Ruitenwisser achter | ☒ Airconditioning |
| ☒ Audio | ☒ Parkeersensoren achter | ☒ Navigatie groot beeldscherm |
| ☒ ABS | ☒ Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | ☒ El. bedienbare ramen achter |
| ☒ Mistlampen | ☒ Oppompset | ☒ El. bedienbare ramen voor |
| ☒ LM-velgen | ☒ Bluetooth | ☒ El. verstelbare buitenspiegels |
| ☒ Stuurbekrachtiging | ☒ Handsfree bluetooth | ☒ Audiobediening op het stuurwiel |
| ☒ Airbag(s) | ☒ Radio | ☒ Lederen stuurwiel |
| ☒ Buitenspiegels in carrosseriekleur | ☒ Cruise control | |

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Winterbanden	LM velg	205/55 R15	Pirelli	5
Band LA	Winterbanden	LM velg	205/55 R15	Pirelli	7
Band RV	Winterbanden	LM velg	205/55 R15	Pirelli	5
Band RA	Winterbanden	LM velg	205/55 R15	Pirelli	7

Aanvullende informatie

Sleutels:	2 ☐ Luxe steutel	☐ Instructieboekje	(door dealer, serviceboekje (digitaal), serviceboekje (papier))	☒ Airco werkt
Interieurkleur:		Onderhoudsboekje:		☒ Geur OK
Bekleding soort:				☒ Interieur behandeling (Professioneel reinigen)
Zitplaatsen:	4	Datum onderhoud:	04/10/2018	☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	4	Laatste onderh. bij km(km):	108004	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Professioneel reinigen)
- ☒ Exterieur behandeling (Polijsten)

Schades

⊗ Niet acceptabel



RA portier - Deuk(en)



RA scherm - Krassen



RA scherm - Deuken



RA portier - Krassen

🔧 Schades

🔧 Acceptabel

⚙️ Extra opties



