



|                                              |                                                |                               |            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Merk:</b>                                 | Audi                                           | <b>Tellerstand (km):</b>      | 321880     |
| <b>Model:</b>                                | A4 Avant                                       | <b>Aantal deuren:</b>         | 5          |
| <b>Type:</b>                                 | 2.7 TDI Aut. Pro Line S                        | <b>Voertuig lengte (cm):</b>  |            |
| <b>Kenteken:</b>                             | 3SZT30                                         | <b>Voertuig breedte (cm):</b> |            |
| <b>Meldcode:</b>                             | 3854                                           | <b>Voertuig hoogte (cm):</b>  |            |
| <b>Chassisnummer:</b>                        | WAUZZZ8K1BA023854                              | <b>Carrosserievorm:</b>       |            |
| <b>Autotype:</b>                             | Personenauto                                   | <b>Aandrijving:</b>           | Voorzijde  |
| <b>1e reg. internat.:</b>                    | 26/07/2010                                     | <b>Vermogen (kw):</b>         | 140        |
| <b>1e reg. NL:</b>                           | 25/01/2014                                     | <b>Transmissie</b>            | Automaat   |
| <b>Kleur:</b>                                | Zwart <input type="checkbox"/> <b>Metallic</b> | <b>Aantal versnellingen</b>   |            |
| <b>Gewicht rijklaar (kg)(kq):</b>            | 1720                                           | <b>Cilinderinhoud(cc):</b>    | 2698       |
| <b>Gewicht (kq):</b>                         | 1620                                           | <b>Aantal cilinders:</b>      | 6          |
| <b>Wielbasis (cm)(cm):</b>                   | 281                                            | <b>Brandstofsoort:</b>        | Diesel     |
| <b>Topsnelheid (km/h):</b>                   | 220                                            | <b>Tankinhoud:</b>            |            |
| <b>Gem. verbruik (stad) (l/100 km):</b>      | 7.7                                            | <b>Euroklasse:</b>            | Euro 5     |
| <b>Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):</b> | 5.8                                            | <b>Energielabel:</b>          | D          |
| <b>Gemiddeld verbruik (l/100 km):</b>        | 6.5                                            | <b>Bijtellingsp. %:</b>       |            |
| <b>Acceleratie (s):</b>                      | 7.9                                            | <b>CO2 (g/km):</b>            | 169        |
| <b>Laadruimte (l):</b>                       | 1720                                           | <b>Aantal assen:</b>          | 2          |
| <b>Max. toelaatbaar gew. (kg):</b>           | 2215                                           | <b>APK vervaldatum:</b>       | 30/01/2022 |

## Opties

## Banden

| Wielpositie: | Type banden: | Type wiel: | Afmeting banden: | Merk band:  | Bandenprofiel (mm): |
|--------------|--------------|------------|------------------|-------------|---------------------|
| Band LV      | Zomerbanden  | LM velg    | 245/40 R18       | Continental | 4                   |
| Band LA      | Zomerbanden  | LM velg    | 245/40 R18       | Continental | 6                   |
| Band RV      | Zomerbanden  | LM velg    | 245/40 R18       | Continental | 4                   |
| Band RA      | Zomerbanden  | LM velg    | 245/40 R18       | Continental | 6                   |

## Aanvullende informatie

|                         |                                                                                   |                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sleutels:</b>        | 2 <input type="checkbox"/> Luxe steutel <input type="checkbox"/> Instructieboekje | <input checked="" type="checkbox"/> Airco werkt                                 |
| <b>Interieurkleur:</b>  | Zwart <b>Onderhoudsboekje:</b> (serviceboekje (papier))                           | <input checked="" type="checkbox"/> Geur OK                                     |
| <b>Bekleding soort:</b> | Leder                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Interieur behandeling (Interieur is schoon) |
| <b>Zitplaatsen:</b>     | 5 <b>Datum onderhoud:</b> 18/10/2019                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Geen storingen                              |
| <b>Hoofdsteunen:</b>    | 5 <b>Laatste onderh. bij km(km):</b> 296963                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Bijzonder voertuig (Geen)                   |

## Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☐ Exterieur behandeling

## Schades

**Niet acceptabel**



Motorkap - Steenslag




Voorbumper - Kras(sen)



Voorbumper - Kras(sen)



Achterbumper - Kras(sen)



Dak - Roestvorming

🔧 Schades

⊕ Acceptabel

⚙️ Extra opties

