



Merk:	BMW	Tellerstand (km):	143759
Model:	330	Aantal deuren:	4
Type:	330e CENTENNIAL EXECUTIVE	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	KR985K	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	9508	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WBA8E11010K829508	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Achterzijde
1e reg. internat.:	05/11/2016	Vermogen (kw):	135
1e reg. NL:	05/11/2016	Transmissie	Automaat
Kleur:	Grijs ☒ Metallic	Aantal versnellingen	8
Gewicht rijklaar (kg)/(kg):	1735	Cilinderinhoud(cc):	1998
Gewicht (kg):	1635	Aantal cilinders:	4
Wielbasis (cm)(cm):	281	Brandstofsoort:	Hybride (Electro/Benzine) plug-in
Topsnelheid (km/h):	225	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	Euro 6
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energielabel:	A
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):	6.1	CO2 (g/km):	45
Laadruimte (l):	1735	Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):	2195	APK vervaldatum:	05/11/2022

Opties

☒ Start/stop systeem	☒ Regensensor	☒ Airconditioning
☒ Dagrijverlichting	☒ Parkeersensoren achter	☒ Airconditioning achterin
☒ Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling	☒ Parkeersensoren voor	☒ Climate control
☒ Centrale deurvergrendeling	☒ Achterbank neerklapbaar (gelijke delen)	☒ Climate control (analoog)
☒ Voorstoelen in hoogte verstelbaar	☒ Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen)	☒ Climate control (digitaal)
☒ Multifunctioneel stuur	☒ Laadkabel 380V	☒ Climate control (L/R gescheiden)
☒ Audio	☒ Laadkabel 220V	☒ Navigatie groot beeldscherm
☒ Lichtsensor	☒ Aansluiting Aux	☒ Keyless entry
☒ ABS	☒ Aansluiting iPod	☒ Keyless entry/start/stop
☒ Mistlampen	☒ Aansluiting USB	☒ El. bedienbare ramen achter
☒ LM-velgen	☒ Bluetooth	☒ El. bedienbare ramen voor
☒ Airbag(s)	☒ Radio/CD speler	☒ El. verstelbare buitenspiegels
☒ Stuurbekrachtiging	☒ Radio/CD/MP3 speler	☒ Middenarmsteun voor
☒ Metallic Lak	☒ Handsfree bluetooth	☒ Audiobediening op het stuurwiel
☒ LED koplampen	☒ Radio	☒ Lederen sportstuurwiel
☒ LED achterlichten	☒ WiFi	☒ Lederen stuurwiel
☒ Buitenspiegels in carrosseriekleur	☒ Cruise control	☒ Rijbaanassistentie

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Goodyear	6
Band LA	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Bridgestone	3
Band RV	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Goodyear	5
Band RA	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Bridgestone	3

Aanvullende informatie

Sleutels:	2	☐ Luxe steutel	☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart	Onderhoudsboekje:	(serviceboekje (digitaal))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Stof			☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5	Datum onderhoud:	01/07/2021	☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	5	Laatste onderh. bij km(km):	132949	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)


☐ Exterieur behandeling

 Schades


 Niet acceptabel



Voorbumper - Kras(sen)




Motorkap - Gebruikersschade conform km en leeftijd




LV portier - Kras(sen)



LA scherm - Kras(sen)



LA scherm - Deuk(en)



LA scherm - Kras(sen)



Achterbumper - Deuk(en)



Achterbumper - Deuk(en)



Achterbumper - Kras(sen)



Achterbumper - Kras(sen)



Dorpel rechts - Kras(sen)








Voorbumper - Kras(sen)


 Schades

 Acceptabel

 Extra opties







AUTOF[▲]CTOR
SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE