



Merk:	Mercedes-Benz	Tellerstand (km):	165021
Model:	C 350	Aantal deuren:	5
Type:	350 e Lease Edition	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	KS860Z	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	9541	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WDD2052471F469541	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Achterzijde
1e reg. internat.:	25/11/2016	Vermogen (kw):	155
1e reg. NL:	25/11/2016	Transmissie	Automaat
Kleur:	Grijs ☒ Metallic	Aantal versnellingen	7
Gewicht rijklaar (kg)(kq):	1840	Cilinderinhoud(cc):	1991
Gewicht (kq):	1740	Aantal cilinders:	4
Wielbasis (cm)(cm):	284	Brandstofsoort:	Hybride (Electro/Benzine) plug-in
Topsnelheid (km/h):	246	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):		Euroklasse:	Euro 6
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):		Energielabel:	A
Gemiddeld verbruik (l/100 km):		Bijtellingsp. %:	25
Acceleratie (s):	6.2	CO2 (g/km):	49
Laadruimte (l):	1840	Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):	2335	APK vervaldatum:	25/11/2022

Opties

☒ Start/stop systeem	☒ Achteruitrijcamera	☒ Climate control (L/R gescheiden)
☒ Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling	☒ Parkeersensoren achter	☒ Navigatie groot beeldscherm
☒ Luchtvering	☒ Parkeersensoren voor	☒ El. bedienbare ramen achter
☒ Voorstoelen in hoogte verstelbaar	☒ Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen)	☒ El. bedienbare ramen voor
☒ Multifunctioneel stuur	☒ Bagage afdekking	☒ El. inklapbare buitenspiegels
☒ Lichtsensor	☒ El. te openen kofferbak	☒ El. verstelbare buitenspiegels
☒ Audio	☒ Laadkabel 380V	☒ El. verstelbare bestuurdersstoel
☒ ABS	☒ Laadkabel 220V	☒ El. verstelbare passagiersstoel
☒ LM-velgen	☒ Aansluiting Aux	☒ El. verwarmbare bestuurdersstoel
☒ Stuurbekrachtiging	☒ Aansluiting USB	☒ El. verwarmbare passagiersstoel
☒ Airbag(s)	☒ Radio/CD speler	☒ Middenarmsteun voor
☒ Dakrail (zilver)	☒ Radio/CD/MP3 speler	☒ Verlengbare zitting passagiersstoel
☒ Metallic Lak	☒ Handsfree bluetooth	☒ Verlengbare zitting bestuurdersstoel
☒ LED koplampen	☒ Radio	☒ Verstelbare lendesteun bestuurdersstoel
☒ LED koplampen (adaptief)	☒ WiFi	☒ Verstelbare lendesteun passagiersstoel
☒ LED achterlichten	☒ Cruise control	☒ Audiobediening op het stuurwiel
☒ Buitenspiegels in carrosseriekleur	☒ Airconditioning	☒ Lederen stuurwiel
☒ Buitenspiegels met instapverlichting	☒ Climate control	☒ Schakelflippers
☒ Regensensor	☒ Climate control (analoog)	☒ Voetgangersveiligheidssysteem
☒ Ruitenwisser achter	☒ Climate control (digitaal)	

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Goodyear	6
Band LA	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Goodyear	3
Band RV	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Goodyear	5
Band RA	Zomerbanden	LM velg	225/50 R17	Goodyear	3

Aanvullende informatie

Sleutels:	2 ☐ Luxe steutel ☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart Onderhoudsboekje:	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Half stof/leder	☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	5 Datum onderhoud:	☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	5 Laatste onderh. bij km(km):	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)

☒ Exterieur behandeling (Polijsten)

Schades

⊕ Niet acceptabel



RA scherm - Deuk(en)



RV portier - Restyle Deukje(s)




Buitenspiegel rechts - Breuk

Schades

⊕ Acceptabel

Extra opties







AUTOF▲CTOR
SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE