



Merk:	BMW	Tellerstand (km):	323800
Model:	118	Aantal deuren:	3
Type:	118i Executive	Voertuig lengte (cm):	
Kenteken:	60XLXN	Voertuig breedte (cm):	
Meldcode:	1484	Voertuig hoogte (cm):	
Chassisnummer:	WBAUB91080VC01484	Carrosserievorm:	
Autotype:	Personenauto	Aandrijving:	Achterzijde
1e reg. internat.:	19/07/2007	Vermogen (kw):	105
1e reg. NL:	19/07/2007	Transmissie	Handgeschakeld
Kleur:	Zwart ☐ Metallic	Aantal versnellingen	6
Gewicht rijklaar (kg)(kq):	1340	Cilinderinhoud(cc):	1995
Gewicht (kq):	1240	Aantal cilinders:	4
Wielbasis (cm)(cm):	266	Brandstofsoort:	Benzine
Topsnelheid (km/h):	210	Tankinhoud:	
Gem. verbruik (stad) (l/100 km):	7.9	Euroklasse:	Euro 4
Gem. verbruik (buitenweg) (l/100 km):	4.7	Energielabel:	B
Gemiddeld verbruik (l/100 km):	5.9	Bijtellingsp. %:	
Acceleratie (s):	8.7	CO2 (g/km):	140
Laadruimte (l):	1340	Aantal assen:	2
Max. toelaatbaar gew. (kg):	1765	APK vervaldatum:	23/02/2023

Opties

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Start/stop systeem | ☒ Buitenspiegels in carrosseriekleur | ☒ Climate control |
| ☒ Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling | ☒ Regensensor | ☒ Climate control (analoog) |
| ☒ Centrale deurvergrendeling | ☒ Ruitenwisser achter | ☒ Climate control (L/R gescheiden) |
| ☒ Voorstoelen in hoogte verstelbaar | ☒ Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen) | ☒ El. bedienbare ramen voor |
| ☒ Audio | ☒ Krik | ☒ El. verstelbare buitenspiegels |
| ☒ ABS | ☒ Aansluiting Aux | ☒ Middenarmsteun voor |
| ☒ Mistlampen | ☒ Radio/CD speler | ☒ Verlengbare zitting passagiersstoel |
| ☒ LM-velgen | ☒ Radio/CD/MP3 speler | ☒ Verlengbare zitting bestuurdersstoel |
| ☒ Stuurbekrachtiging | ☒ Radio | ☒ Verstelbare lendesteun bestuurdersstoel |
| ☒ Airbag(s) | ☒ Cruise control | ☒ Verstelbare lendesteun passagiersstoel |
| ☒ Halogeen koplampen | ☒ Airconditioning | ☒ Lederen stuurwiel |

Banden

Wielpositie:	Type banden:	Type wiel:	Afmeting banden:	Merk band:	Bandenprofiel (mm):
Band LV	Zomerbanden	LM velg	225/40 R18	Michelin	3
Band LA	Zomerbanden	LM velg	225/40 R18	Michelin	6
Band RV	Zomerbanden	LM velg	225/40 R18	Michelin	3
Band RA	Zomerbanden	LM velg	225/40 R18	Michelin	6

Aanvullende informatie

Sleutels:	1 ☐ Luxe steutel ☐ Instructieboekje	☒ Airco werkt
Interieurkleur:	Zwart Onderhoudsboekje: (serviceboekje (papier))	☒ Geur OK
Bekleding soort:	Stof	☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
Zitplaatsen:	4 Datum onderhoud: 16/11/2020	☒ Geen storingen
Hoofdsteunen:	4 Laatste onderh. bij km(km): 296317	☒ Bijzonder voertuig (Geen)

Interieur en exterieur

- ☒ Interieur behandeling (Interieur is schoon)
- ☒ Exterieur behandeling (Polijsten)

Schades

⚠ Niet acceptabel



Voertuig rondom - Gebruikersschade conform km en leeftijd



Voorbumper - Steenslag



Motorkap - Steenslag



LV scherm - Steenslag



LA scherm - Lakherstel



Achterbumper - Ontzet



Achterraut - Breuk



LV velg - Kras(sen)



LA velg - Kras(sen)



RV velg - Kras(sen)



Voorbumper - Kras(sen)





Bijgeluid Differentieel

🔧 Schades

🟢 Acceptabel

⚙️ Extra opties







AUTOF[▲]CTOR
SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE